① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-267895

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)11月20日

G 07 F 13/06 A 47 J 31/32 103

7347-3E 8412-4B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称

コーヒー抽出装置

②特 顋 昭61-111086

20出 願 昭61(1986)5月15日

⑰発 明 者 森 田

正 治

川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内

⑪出 願 人 富士電機株式会社

: 川崎市川崎区田辺新田1番1号

砂代 理 人 弁理士 山口 巌

明 細 48

1. 発明の名称 コーヒー抽出装置

2. 特許請求の範囲

1) 底部に給湯弁口が開口する給湯シリンダと、該 給湯シリングの下方に対向して待機位置とコーヒ - 抽出位置との間で往復移動操作される原料カッ プおよびフィルタプロックとを組合せ、給湯シリ ングに湯、原料カップにコーヒー粉末をそれぞれ 投入し、かつ給湯シリンダ、原料カップ、フィル タブロックを上下に密着させた状態で給湯シリン ダから前記給湯弁口を通じて原料カップへ湯を供 給するとともに、さらに外部から給温シリンダ内 へ給気した圧縮空気により加圧してコーヒーを抽 出するようにしたコーヒー抽出装置において、頂 部に圧縮空気選入口および渦導入弁口、底部に前 記給温弁口がそれぞれ関口する上下可動な給温シ リング胴と、前記湯導入弁口を通して上方外部よ り給湯シリング胴内に挿入した固定側の弁支軸と、 前記給温井口および湯導入弁口にそれぞれ対向し て給温シリング朋の上昇位置では給温弁口を閉窓

し、下降位置では温源入弁口を閉塞するようにその取付け相対位置を定めて前記弁支軸上に設置した弁体と、および給温シリンダ胴を原料カップ.フィルタプロックの移動に連動して昇降移動操作する駆動手段とを備えたことを特徴とするコーヒー抽出装置。

2) 特許請求の範囲第1項記載のコーヒー抽出装置において、給湯シリンダ胴が分解可能な上下2分割構造の組立体として成ることを特徴とするコーヒー抽出装置。

3. 発明の詳細な説明

【発明の属する技術分野】

この発明はコーヒー自動販売機等に組み込み、 レギュラーコーヒーの粉末を原料としてコーヒー の抽出濾過を行うコーヒー抽出装置の構成に関す

【従来技術とその問題点】

この種のコーヒー抽出装置として、 給温シリンダ、 原料カップ、 フィルタプロックを上下に組合せ、 給温シリンダ、 原料カップにそれぞれ所定量

BEST ALAILABLE COP

ところで上記した公開公報に開示されている装置では、給湯シリングの底部に開口する給湯弁口および頂部に開口する湯導入弁口に対向して設置された各弁体を常時はばね付勢により待機位置に保持し、特に給湯弁口はコーヒー抽出動作の開始

した水垢等を頻繁に清掃する必要がある等、その 保守管理が厄介である。

【発明の目的】

この発明は上記の点にかんがみなされたものであり、前記した従来装置の欠点を解消してコーヒー 抽出動作時間の短縮化と併せて給傷シリンダ内部 機構の簡略化が図れるように構成したコーヒー抽出装置を提供することを目的とする。

【発明の要点】

動作に合わせて給温シリンダ内へ圧縮空気を給気することにより、その空気圧を受けてそれぞれ待機位置から動作位置へ向けて開閉操作するように構成されている。

しかしてかかる圧縮空気の加圧による弁操作方式では次記のような問題が残る。すなわち、

② 弁体を閉塞位置に付勢するばね力のバラッキによりシール調整が困難であり、そのシール性能が不安定となる

(3) 給温シリンダの内部にばね等の弁機構の可動部品が取付けられているために、その健全性維持を図るためにはその運転中にこれら可動部品に付着

【発明の実施例】

第1図はこの発明の実施例による要部構造の断面図、第2図はコーヒー抽出装置全体の構成図を示すものであり、図において、コーヒー抽出装置は給温シリンダ1、原料カップ2、フィルタプロック3、前記各部品をコーヒー抽出動作に併せて駆動操作する駆動モータ41を含む駆動機構4等を主要部品として構成されている。

ここで前記各部品に付いて個々にその構造を述べると、まず給温シリンダーに付いてはその詳細構造を第1図に示すように、その頂部に圧縮空気導入口11および温源人弁口12、底郎には給温弁口

13がそれぞれ関口された給湯シリンダ期14人、前記湯導入弁口12を通して給湯シリンダ期14内に挿入した固定側の弁支軸15と、該弁支軸15上に取付けてそれぞれ前記の湯導入弁口12および給湯弁口13に対向させた上部第1の弁体16、および下部第2の弁体17から構成されている。また前記シリンダ期14は弁体16、17の組立、内部洗浄等のメインテナンス性を考慮して分解可能な上下2分割の分割期14a、14bの組立体として成る。

ここで前記各弁体16、17は給湯シリンダ胴14が第1図に示した下降位置に在る状態では第1の弁体16が湯遅入弁口12を開充、第2の弁体17は給湯弁口13を開放し、一方図示位置から給湯シリンダ胴14が上昇すると、逆に弁体16が湯遅入弁口12を開放、弁体17が給湯弁口13を開窓するようにその相対位置を設定して弁支袖15上に固定支持されている。

一方、前配弁支軸15はその上端が給湯シリンダ 綱14の上方に設置した固定枠 5 に固定支持されて おり、かつ給湯シリンダ胴14の左右両側に張り出

マイカーとでは、 はいからのでは、 はいからのでは、 はいからのでは、 はいからのでは、 ないのでは、 ないのでも、 ないのでは、 ないのでも、 ないのでは、 ないのでも、 ないのでは、 ないでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは

次に上記構成によるコーヒー抽出動作を説明する。なお第1図はコーヒー抽出動作状態、第2図は第1図の状態に移行する前に各部品がコーヒー抽出動作位置に移動した状態を示している。まずコーヒー抽出装置は待機状態では、給湯シリンダ1のシリンダ胴14が昇降操作レバー42を介して上

した耳部に取付けたガイド韓18が前記固定枠5の ガイド 軸受51を買通して上下可動にガイド支持さ れており、かつ固定枠側の軸受51と給温シリンダ 胴の耳部との間には給湯シリンダ胴14を常時下方 に付続する圧縮はね19が企装されている。さらに ガイド軸18にまたがって架け渡した梁18a に前記 した駆動機構 4 の昇降操作レバー 42が係合設置さ れており、かつこの昇降操作レバー42の他端が駆 動 モータ 41の 出力 軸 上に 設 置 した ロー ラカム に対 向している。なお前紀の圧縮空気退入口11には第 2 図に示した空気ポンプ 6 から引き出した送気ホ - ス 61 が、また福導入弁口12には温水タンク 7 か ら引き出した給湯ホース71が開口接続されている。 次に第2図に戻って、原料カップ2は前記給湯 シリンダ1の下方に位置し、該原料カップ2を担 持 し た ス ラ イ ダ 21を 介 し て 水 平 方 向 に 敷 設 さ れ た ガイドレール22上にガイド支持され、かつ駆動機 構 4 の 奪 引 ワ イ ヤ 43, ワ イ ヤ プ ー リ 44, 歯 車 機 構 45を介して駆動モータ41の出力軸に連繋されてい

昇位置に待機保持されており、この待機状態ではシリンダ酮14の底部に開口する給温弁口13が第2の弁体17によって閉塞され、温導入弁口12は第1の弁体16より離脱して開放している。一方、原料カップ2およびフィルタブロック3はそれぞればね23、33の付勢により給温シリンダ1の右側方で原料投入位置に待機している。

る。なお23はガイドレール22上に介挿して原料カ

おこの位置で駆動モータ41は自走カムスイッチの 制御により一旦停止する。この状態になると給湯 シリンダ胴14の下端が原料カップ2に密着し、さ らに原料カップ 2 とフィルタブロック 3 との間も 密着して各部品の相互が被密シールされると同時 に、 給湯シリング 1 では第2の弁体17が給湯弁口 13から離脱して弁口を開放するとともに、第1の 弁体16が温導入弁口12を閉塞する。したがってシ リング胴14内に貯留している湯は直ちに底部の給 福弁口13を通じて原料カップ2へ向けて流下供給 を開始し、原料カップ内に収容されているコーヒ - 粉末を彫澗させてコーヒー液の抽出が開始され る。ここで上記各部品相互の液密シールにタイミ ングを合わせて空気ボンプ6が始動し、シリンダ 胴14の圧縮空気導入口11を通じて圧縮空気を給湯 シリンダ1の内部空間に送り込む。したがって給 温シリング内および原料カップ2内が加圧され、 この加圧により原料カップ内ではコーヒー液の抽 出が促進される。この結果コーヒー液は逸早くフ ィルタプロック 3 のメッシュフィルタ32を透過し、

ィルクプロック3側では動力伝達系の歯車機構45 の暗合が外れ、ばね付勢を受けてガイドレール22. 31に沿って右端位置へ向けて後退移動し、かつこ の後退移動の途中でフィルタブロック3が原料カ ップ2よりも先に移動を停止し、さらに後退移動 を統ける原料カップ2は傾斜カム24に乗り上げて フィルタプロック3から切り離され、メッシュフ ィルタ32の上に残留しているコーヒー滓を原料カ ップ 2 倒に装備したスクレーパによって掻き落し 処理する。一方、原料カップ2が右端のストロー クエンドに達し、傾斜カム24から外れた際の衝撃 で原料カップ内に付着したコーヒー滓を排除した 後に、駆動モータ41がワイヤブーリ44を再駆動し て原料カップ2を右端のストロークエンドから原 料供給を行う待機位置まで移動操作する。ここで 一連の動作が終了してコーヒー抽出装置は当初の 待幾状態に復帰する。

また給温シリング胴14はその分割胴14a、14bの間を分解することにより、シリング胴14の内部. および上下の各弁体16、17の洗浄を容易に行うこ フィルタブロック3の下方に配備したコーヒー液受け34、コーヒー液配管35を経てベンドステージに設出された飲料カップ9へ吐出供給されるようになる。なおこの圧縮空気の導入による加圧は、給湯シリンダ1、原料カップ2、フィルタブロッタ3の相互間を密登させるとともに、禍導人弁口12と弁体16との間のシール力高めるように作用する。

上記の説明で判るように給協シリング1の給協弁口13は動作開始と同時にシリンダ胴14の下降動作に連動して開放するので、圧縮空気導入によるシリング胴内の圧力上昇を待たずに原料カップ2への給温およびコーヒー液の抽出が開始され、これによりデッドタイムが無くなり、コーヒー抽出時間の短縮化が図れるようになる。

また空気加圧期間が終了すると次に減圧期間を置いて駆動モータ41が再起動し、昇降操作レバー42を介して前記とは逆に給揚シリンダ1を待燈位置へ上昇操作して原料カップ2.フィルタブロック3との密着を解くとともに、原料カップ2.フ

とができる。

[発明の効果]

(1) コーヒー抽出動作の開始とともに給温シリンダが下降して原料カップ、フィルタブロックと上下に結合した状態になると、圧縮空気導入による給温シリンダ胴内の圧力上昇を待たずに給温弁口が即開放して原料カップへの給温、コーヒー抽出が

特開昭62-267895 (5)

開始されるのでデッドタイムが無くなり、 その分 だけコーヒー抽出動作開始から終了までの時間の 短縮化が図れるようになる。

(2) 給温弁口、湯導入弁口に対向する弁体が固定部品であり、付勢はね等の可動部品が給温シリンダ調内の構造が簡単で、かつ水垢等の付着に起因する弁動作のトラブル等のおそれも少なく、信頼性とともにメインテナンス性の改善が図れる。

等の利点があり、特にコーヒー自動販売機用として販売時間の短縮による客へのサービス性向上と併せて、および構造の簡略、メインテナンス性の改善が図れる実用的価値の高いコーヒー抽出装置を提供することができる。


4. 図面の簡単な説明

第1 図および第2 図はそれぞれこの発明の実施例による要部詳細構造を示す給湯シリングの断面図、およびコーヒー抽出装置全体の構成配置図である。各図において、


1: 給温シリンダ、2: 原料カップ、3:フィ

ルタブロック、4:駆動機構、5:固定枠、6:空気ポンプ、7:温水タンク、8:原料箱、9:カップ、11:圧縮空気導入口、12:温導入弁口、13:給湯弁口、14:給湯シリンダ胴、14a, 14b:分割胴、15:弁支軸、16, 17:弁体、19:付勢ばね、41:駆動モータ、42:昇降操作レバー。

代理人并经主 山 口



第1図



第 2 図

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
	BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.